Ihr Schornsteinfegermeister informiert:

Kaminöfen - Verrußte Feuerraumscheiben

Verrußte Feuerraumscheiben lassen sich in der Praxis nie ganz vermeiden.

Für übermäßiges Verrußen gibt es in der Regel zwei Ursachen.
Die Beschaffenheit der an der Feuerraumscheibe innen anhaftenden Rußpartikel gibt erste Hinweise über mögliche Ursachen:

1. **zu niedrige Feuerraumtemperatur**
   teeriger, verbackener Ruß (schwer lösbar)
   - → zu feuchtes Holz (Restfeuchte maximal 20%)
   - → unzureichende Holzqualität
   - → zu geringe Brennstoffmenge
   - → Brennstoff zu grobstückig
   - → zu starker Schornsteinzug (Scheibe verrußt von oben nach unten)
   - → Fehlbedienung - Stellung Drosselklappe

2. **Störung der Verbrennungsluftversorgung**
   feiner Ruß (leicht abwischbar)
   - → undichte Feuerraumtür (Rußfahne, unruhiges Flammenbild)
   - → zu schwacher Schornsteinzug (Scheibe verrußt von unten nach oben)
   - → unzureichender Schornsteinanschluß
   - → Unterdruck im Aufstellraum (Abluftanlage?)
   - → Fehlbedingung - Stellung der Bedienungselemente

Das Schornsteinfegerhandwerk
Ihr Partner in Sachen Sicherheit und Umweltschutz

Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei weitergehenden Fragen gern zur Verfügung.

Schornsteinfegerbetrieb Kuntke
Energieberatungs- & Sachverständigenbüro
Inh. Thomas Kuntke

Büro:
DI. 15-17 Uhr + DO. 9-11 Uhr
Jüdenbergstraße 7
01662 Meißen

Telefon: (03521) 73 52 95
Telefax: (03521) 73 52 82
kuntke@ebb-meissen.de
www.kuntke.de